

流出事故が発生しています ホームタンクを点検しましょう！

宮城県内において、地震により家庭用ホームタンクから灯油が流出する事故が発生いたしました。

長年使用しているホームタンクは経年劣化している可能性があり、また地震や落雪等により気が付かないうちにタンクや配管が破損し、灯油が漏れる恐れがあります。

万が一灯油が漏れた場合、水道配管への混入や土壌汚染など社会的影響の大きな事態となりますので、定期的にホームタンクの点検を行いましょう。

点検項目

①タンク

タンク本体に破損や変形はないか？
タンク内に汚れや結露水の蓄積はないか？

②ストレーナー

ひび割れやフィルターに汚れはないか？

③送油配管

「折れ」や「つぶれ」はないか？
「にじみ」や「ゆるみ」はないか？

④脚

サビ、腐食、変形、傾きなどはないか？

⑤油量ゲージ

ひび割れなど破損はないか？

※ 屋外で灯油の臭いがする、機器を使用していないのにホームタンクの燃料が減る場合などは、専門業者へ点検を依頼しましょう。



お問合せ先

- 塩釜消防署 022-361-1634
- 多賀城消防署 022-366-0177
- 松島消防署 022-353-6393
- 七ヶ浜消防署 022-354-1867
- 利府消防署 022-354-0774

塩釜地区消防事務組合消防本部 予防課